

# Noticia de Servicio

Ayuda técnica para diagnósticos correctos

N13-578

PROVEEDOR



AVISO IMPORTANTE:

El torno Kwik-Way y sus aditamentos ya no serán los recomendados por HDM, el concesionario que tenga necesidad de reemplazar su torno o adquirir uno nuevo tendrá que hacerlo por el equipo PRO-CUT, estos son los datos de contacto del proveedor autorizado por HDM, pregunte directamente por los precios especiales para nuestra red de concesionarios:

**Rodolfo Alcocer**

[rodolfo.alcocer@procut.com.mx](mailto:rodolfo.alcocer@procut.com.mx)

**Leticia Gracia**

[leticia.garcia@procut.com.mx](mailto:leticia.garcia@procut.com.mx)

Pro Cut México

Eje 10 Sur 371

Pedregal de Sto. Domingo

México D.F. C.P. 04369

Tel (55) 5107 5317

[www.procut.com.mx](http://www.procut.com.mx)

